


Anleitung zum Wechsel des Tender-Chassis bei Modellen mit den Artikelnummern L131960, L131961, L131962 und L131969 auf Grund des Zinkpest-Problems



4. Bevor Sie nun den Tender wieder zusammenbauen empfehlen wir Ihnen, das Gehäuse nur lose auf das neue Chassis zu setzen und zuerst einen Licht-Funktionstest des Tenders durchzuführen, indem Sie den Tender mit der Lok verbinden und auf das Gleis setzen. Funktioniert alles wunschgemäß, kann der Tender wieder zusammengebaut werden.